

Beantwoording schriftelijk gestelde vragen

Aan:	Lijst Riel Goirle
Portefeuillehouder:	Guus van der Put / Mark van Stappershoef
Vragen gesteld door:	Lijst Riel Goirle
Onderwerp:	Beantwoording vragen over buisleiding
Datum:	23 oktober 2017

Hierbij de antwoorden op uw vragen van 17 oktober 2017 (artikel 40 Reglement van Orde) over de ontwikkelingen rondom de aanvraag voor een buitenschoolse opvang bij VV Riel.

Vraag 1

Volgens onze informatie kan Gasunie een extra controle uitvoeren van de buisleiding, waardoor de risicocontour kleiner wordt, en het gebouw van de VV Riel niet meer in de contour ligt. De ondernemer zou de kosten van deze controle moeten betalen. Waarom weigert het college deze extra controle toe te staan?

Antwoord

Wij willen geen extra maatregelen afspreken met de Gasunie zoals een extra controle om de risicocontour te verkleinen voor **nieuwe initiatieven** voor zeer kwetsbare doelgroepen zoals een buitenschoolse opvang. Daarvoor hebben we goede redenen zoals eerder omschreven in ons mailbericht (incl. de brief aan VV Riel als bijlage) aan u van donderdag 21 september. Onze afweging is geweest dat we geen onnodig risico willen nemen bij nieuwe voorzieningen, zeker als die bestemd zijn voor een zeer kwetsbare doelgroep.

Voor wat betreft maatregelen om de risico's te verkleinen voor de **huidige locaties en gebruikers** (zoals VV Riel) benadrukken wij, dat we juist **extra onderzoek** doen naar de noodzaak daarvan. Extra: we voldoen namelijk nu al aan alle wettelijke veiligheidseisen voor deze locaties. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek bepalen we - mede in overleg met de Scouting, Voetbalvereniging en de manege - of we toch kiezen voor extra maatregelen, zoals bijvoorbeeld de door u genoemde controle.

Vraag 2

Op ongeveer 100 meter afstand van VV Riel ligt nieuwbouwlocatie Heisteeg. Een tiental van de woningen in deze wijk ligt dicht bij de buisleiding dan het gebouw van VV Riel. VV Riel ligt op ongeveer 100 meter afstand van de buisleiding, de dichtstbijzijnde woning op ruim 50 meter afstand. Woningen behoren ook tot de categorie kwetsbare objecten net zoals een gebouw voor dagopvang van minderjarigen. Wat zijn op dit moment de maatregelen die van toepassing zijn voor de woningen in Heisteeg zodat ze niet binnen de risicocontour vallen?

Antwoord

Voor de genoemde woningen gelden extra maatregelen, het zogenaamde 'strikte beheer' waardoor ze buiten de risicocontour vallen. Concreet betekent het dat de Gasunie op deze locatie intensiever controleert door vaker langs te rijden en/of over te vliegen.

De ontwikkeling van deze woonwijk loopt al vanaf 2008/2009. Dat is ruim voordat het nu geldende 'Besluit externe veiligheid buisleidingen' in werking is getreden (medio 2010). Wij hebben tijdens de ontwikkeling al intensief contact gehad met de Gasunie over de veiligheid en mogelijkheden voor risicobeperking. Met de genoemde maatregelen voldeden en voldoen we aan de wettelijke veiligheidseisen.

Vraag 3

Recentelijk is bouwmarkt Karwei in Goirle gebouwd. De hogedruk aardgasbuisleidingen lopen door het perceel van de bouwmarkt. Zijn hier risico-reducerende maatregelen van toepassing?

Antwoord

Nee. Deze maatregelen zijn niet nodig omdat al vóór de bouw rekening is gehouden met veiligheid en de randvoorwaarden van de Gasunie, waarmee wij voortdurend overleg zijn geweest. Dat heeft bijvoorbeeld geresulteerd in een zodanig ontwerp van het gebouw, dat het niet op de gasleiding staat.

Overigens is deze locatie niet vergelijkbaar met die van de VV Riel. Zo is er als gevolg van de ligging geen contour rondom de buisleiding zoals bij VV Riel. Uiteraard is het dossier met alle relevante informatie voor u beschikbaar.

Vraag 4

De aardgasbuisleidingen lopen vlak langs Sportcentrum Jan de Rooy. Deze locatie is geschikt voor overnachtingen tot ruim 80 personen. Heeft dit gevolgen voor de risicocontour, of het groepsrisico en zijn hier aanvullende maatregelen van toepassing?

Antwoord

Ook voor deze locatie geldt dat er in een vroeg stadium uitgebreid onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden. Daarbij is rekening gehouden met de eisen voor de veiligheid, waardoor er geen extra maatregelen noodzakelijk zijn. En, voor de volledigheid, ook hier geldt geen contour rondom de buisleiding zoals bij VV Riel. Het dossier van deze locatie is voor u in te zien bij de gemeente.